

SUORTE DE PANELA



SUORTE DE PANELA



www.lanmax.com.br

POR RENATA SILVA (PARA LANMAX)

Reproduza esse lindo modelo e aproveite para montar um jogo de suportes, utilizando diferentes cores de tecido para simular frutas como laranjas, tangerinas, morangos ou limões




MATERIAIS UTILIZADOS


- Máquina para costura Lanmax LM 300
- Tecido de algodão cru
- Tecido de Tricoline estampado
- Manta R2
- Entretela colante
- Placa de corte Lanmax
- Tesoura de Alfaiate Lanmax
- Alfinetes Lanmax
- Prendedores Lanmax
- Fita métrica Lanmax
- Ferro elétrico Lanmax
- Caneta apagador que sai com ferro
- Viés
- Risco

Aponte sua câmera
para o QR Code ou
clique sobre ele e
assista ao vídeo
dessa aula






01. Risque um círculo de 20 cm de diâmetro no tecido de algodão cru e posicione-o sobre a manta R2.




02. Cole a entretela colante com o risco dos gomos no verso do tecido estampado.



03. Passe a ferro para fixar.



04. Recorte o tecido, seguindo o risco do gomo. Repita o processo com todas os gomos.



05. Com o auxílio da régua, divida o círculo do tecido de algodão cru em 8 partes.



06. Retire a película protetora da entretela colante e cole um gomo sobre cada divisão feita no tecido de algodão cru.



07. Passe a ferro para fixar a entretela.



08. Leve à máquina e passe uma costura reta ao redor dos gomos.



09. Posicione o tecido estampado na parte de trás do trabalho, sobre a manta R1, formando um sanduíche. Alfinete bem.



10. Passe uma costura sobre toda a volta do círculo.



11. Em seguida, passe uma costura sobre as divisões feitas para aplicar os gomos.



12. Recorte o excesso de tecido após a costura do círculo.



13. Corte o viés com 8 cm de comprimento e dobre ao meio. Reserve para a alça.



14. Abra o viés, dobre a pontinha e fixe-o ao redor da parte de trás do círculo, utilizando prendedores ou alfinetes.




15. Passe uma costura em toda a volta, usando como referência a marcação do viés.



16. Ao final da costura, corte o excesso de viés.



17. Vire o viés para o lado superior do trabalho.



18. Fixe toda a volta com prendedores ou alfinetes.




19. Prenda também o viés cortado para a alça.



20. Passe uma costura por toda a volta do círculo, fixando o viés e a alça.



21. Leve a alça para cima e rebata a costura para finalizar.



Produtos Lanmax utilizados nesse projeto



Máquina para costura Lanmax - LM-300



Mini Ferro Bivolt Lanmax



Alfinetes Lanmax



Tesoura Alfaiate Vermelha Lanmax



Caneta Fantasminha
Lanmax



Clips Prendedor para
Patchwork Lanmax



**Clique nos ícones para seguir as nossas
redes sociais e ficar por dentro das novidades.**



[@lanmaxcostura](#)



[@patchartelanmax](#)



[@PatchArtecomLanmax](#)